

Adresse 01: Motorelektronik                    Labeldatei:  
DRV\03L-906-022-CAA.clb  
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 022 CH      HW: 03L 907 309 K  
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC      H31 5562  
Codierung: 0119401A230400080000  
Betriebsnummer: WSC 35110 790 50316  
ASAM Datensatz: EV\_ECM20TDI01103L906022CH 002005 (VN75)  
ROD: EV\_ECM20TDI01103L906022CH.rod  
VCID: 6DD7A8E3BCB0AE5686-8038

3 Fehlercodes gefunden:

5172 - Ladedruckregelung

P0234 00 [104] - Regelgrenze überschritten  
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 4  
Kilometerstand: 148466 km  
Datum: 2071.14.05  
Zeit: 17:24:12

9126 - Verstellereinheit für Abgasturbolader 1

P00AF 00 [032] - Klemmt  
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 149254 km  
Datum: 2071.14.09  
Zeit: 21:00:12

9127 - Verstellereinheit für Abgasturbolader 1

P00AF 00 [032] - Klemmt  
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 149255 km  
Datum: 2071.14.09  
Zeit: 21:00:17

Readiness: 0 1 0 0 1