

VCDS
Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: SVO 11.11.2 Verze dat: 20111219
www.vag-com.cz

Jméno servisu:
Číslo dílny: 000 00000

Log vlastní diagnostiky
Støeda,03,Záøí,2014,15:19:23:10074

VIN: WV2ZZZ7HZ5H048921 Výrobní štítek:
Kilometry: 497860km Číslo zakázky::

Model: 7H - VW Transporter

Sken: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D

VIN: WV2ZZZ7HZ5H048921 Kilometry: 497860km

Adresa 01: Motor Labely: 070-906-016-AXE.lbl
Øídicí jednotka SW: 070 906 016 BF HW: 028 101 183 7
Díl: R5 2,5L EDC 0000SG 7000
Revize: 12345678 Seriové číslo: VWZ7Z0D1048171
Kódování: 0001172
Dílna #: WSC 02756 785 00200
VCID: 55A58567FF1A77B

2 závad nalezeno.

18049 - prectete pamet zavad Klimatizace

P1641 - 000 -

info o závadi:

Otáèky: 0 /min
Krutící moment: 148.8 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napítí: 12.46 V
Provozní stav: 00000100
Teplota: 83.7°C
bez jednotek: 144.0

17672 - ventil pumpy-trysky: valec 2 (N241)

P1264 - 000 - meze regulace prekroceny

info o závadi:

Otáèky: 1974 /min
Krutící moment: 183.0 Nm
Rychlost: 105.0 km/h
Výkon/klapka: 26.3 %
Napítí: 14.44 V
Množ.vstøik.pal.: 0.19 mg/str
Teplota: 79.2°C
bez jednotek: 0.0

Readiness: 0 0 X X X

VIN: WV2ZZZ7HZ5H048921 Výrobní štítek:

Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\7H0-907-37x-ESP-A.lbl
Øídicí jednotka: 7H0 907 379 J
Díl: ESP ALLRAD MK25 0202
Kódování: 0006688
Dílna #: WSC 02756 785 00200
VCID: 3C7330C37C70863

1 Fault Found

01324 - ridici jednotka pro pohon vseh kol
004 - zadny signal / komunikace

Adresa 08: Klima/topení Labely: 7Hx-820-045.lbl
Øídicí jednotka: 7H0 820 045 R
Díl: CLIMA/AC 0202
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E354204E3

2 závad nalezeno.

00819 - vysokotlaký snimac (G65)
009 - preruseni / zkrat na kostru
00898 - ridici obvod kompresoru klimatizace
010 - preruseni / zkrat na plus

Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\7H0-937-049.lbl
Øídicí jednotka: 7H0 937 049 J
Díl: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
Kódování: 0000101
Dílna #: WSC 02756 785 00200
VCID: 397D29D77342B3B

1 Fault Found

00991 - vnitřní osvětlení
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická

Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
Øídicí jednotka: 1C0 909 605 A
Díl: 3B AIRBAG VW51 0008
Kódování: 13122
Dílna #: WSC 02756
VCID: 224FEEBBAED4D03

Nenalezena žádná chyba.

VCDS
Log vlastní diagnostiky
Støeda,03,Záøí,2014,15:19:23:10074
strana 3

VIN: WV2ZZZ7HZ5H048921 Výrobní štítek:

Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: SVO\7Hx-920-xxx-17.lbl
Øídící jednotka: 7H0 920 850 G
Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 01112
Dílna #: WSC 00186
VCID: 2E570A8BEA0C643
WV2ZZZ7HZ5H048921 VWZ7Z0D1048171

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 18: Pøídavné topení Labely: 7H0-819-008.lbl
Øídící jednotka: 7H0 815 071 C
Díl: Standheizung 0207
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285BFC9398E83A3

3 závad nalezeno.

00667 - signal vnejsi teploty
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
01126 - signal otacek motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
00664 - ukazatel zasoby paliva
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická

Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
Øídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00022
Dílna #: WSC 02756
VCID: F0EB54F3B0B8B23

1 Fault Found

01324 - ridici jednotka pro pohon vseh kol
49-00 - zadna komunikace

Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\7H0-959-433.lbl
Øídící jednotka: 7H0 959 433 B
Díl: C Komfortgerát 0004
Kódování: 00025
Dílna #: WSC 02756
VCID: 326F1EFBFE34403

Nenalezena žádná chyba.

Konec -----